



**Акционерное общество «Апатит»  
(АО «Апатит»)**

184250, Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1  
Тел.: (81531) 3 22 50, факс: (81531) 3 17 02, телетайп 126735 «Лава», e-mail: apatit@phosagro.ru, www.phosagro.ru  
ОКПО 00203938, ОГРН 1025100561012, ИНН/КПП 5103070023/997350001

от 03.04.2015г № 41 30/004334ч

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Директору ООО «Уралэнергомаш»  
Шинкову В.П.**

454080, г. Челябинск, а/я 12725,

Телефон: (351) 210-00-40

Факс: (351) 210-00-44

E-mail: [uralprom\\_74@mail.ru](mailto:uralprom_74@mail.ru)

Уважаемый Вячеслав Петрович!

В соответствии с нормативной документацией АО «Апатит» 30.03.2015г. специалистами Лаборатории входного контроля, диагностики и сварки АО «Апатит» в присутствии представителей ООО «Уралэнергомаш» был проведен магнитопорошковый контроль корпуса компрессора К-250-61-2 поставленного ООО «Уралэнергомаш» в рамках договора №31-2014 от 24.09.2014г.

При проведении контроля были выявлены дефекты, указывающие на некачественное литье и не допускающие эксплуатацию корпуса (см. Приложение).

Прошу Вас незамедлительно организовать работу по замене некачественного изделия.

Приложение:

Заключение № 060\_15 МПД от 01.04.2015г.

**Главный энергетик  
АО «Апатит»**

**Р.Ю. Буланкин**